


تقرير تصوير مرضي
الجهة: مختبر الأمراض - القاهرة
معرف العينة: [رمز العينة]
الفحوصات التي تم إجراؤها:



(MRI) التصوير بالرنين المغناطيسي

(X-ray) التصوير بالأشعة السينية

اتقرير تصوير مرضي
الجهة: مختبر الأمراض - القاهرة
معرف العينة: [رمز العينة]
الفحوصات التي تم إجراؤها

(MRI) التصوير بالرنين المغناطيسي

(X-ray) التصوير بالأشعة السينية

المنطقة المفحوصة:
تابوت مغلق تم استلامه من جهة مختصة لفحص غير تداخلي

التاريخ المرضي / سبب الإحالة:
تم طلب إجراء فحوصات تصويرية للعينة بهدف تقييم المحتوى الداخلي دون فتحها أو التأثير على حالتها الفيزيائية. الغرض من الفحص هو الحصول على معلومات أولية غير تداخلية حول المكونات الداخلية للعينة

النتائج:
لم تُظهر الفحوصات أي تفاصيل داخلية قابلة للتحليل. لوحظ انعدام كامل للإشارة في جميع تسلسلات التصوير بالرنين المغناطيسي، مع حجب كامل لاختراق الأشعة السينية. تشير طبيعة الانسداد الكلي إلى وجود بطانة معدنية كثيفة، يُحتمل أن تكون من الرصاص أو مادة مشابهة، مما يعيق مرور الإشارات الكهرومغناطيسية والشعاعية

الاستنتاج / الانطباع

الفحوصات غير قادرة على تقديم تقييم داخلي بسبب الحجب الكامل للإشارات
البيانات تشير إلى وجود حاجز معدني كثيف داخل العينة، على الأرجح مادة مانعة للإشعاع

لا يُوصى بالمزيد من الفحوصات الإشعاعية التقليدية

يمكن النظر في تقنيات تصوير بديلة أو تقييم مباشر وفقاً للإجراءات المعتمدة

تم الإبلاغ بواسطة

.....

اختصاصي تصوير استشاري
مختبر الأمراض - القاهرة